



CÂMARA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

CNPJ 78.680.121/0001-19

EXMO. SR.

**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CORBÉLIA – PARANÁ**

INDICAÇÃO Nº: _____/2022

DATA: 04/02/2022

AUTORIA: VEREADOR PAULO JOSÉ BORGES CARDOSO - Paulo do Raio-X

Câmara Municipal de Corbélia - PR



PROTOCOLO GERAL 16/2022
Data: 04/02/2022 - Horário: 16:50
Legislativo - IND 3/2022

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE CORBÉLIA - PR
Lido na reunião

Data: _____

EMENTA: Indica ao Chefe do Executivo Municipal, que determine ao setor competente para que execute as medidas necessárias, de caráter técnico e jurídico, para que sejam apuradas as causas dos problemas de ineficiência do sistema de drenagem pluvial da via marginal de acesso à rodovia BR-369, que afeta, em especial, os municípios de Corbélia.

O Vereador que subscreve no uso das atribuições constantes no regimento Interno desta Casa de Leis;

INDICA: ao Chefe do Executivo Municipal, medidas de interesse público local, nos termos do art. 174 do Regimento Interno, que se determine ao setor competente para impulsionar à **contratação de serviços técnicos periciais**, para a emissão de laudo técnico, para esclarecer sobre **as causas que levaram as ocorrências de alagamento e de desmoronamento**, na via marginal de acesso à rodovia BR-369. Para que as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis sejam providenciadas pela Administração Municipal, a fim de sanar os problemas que afetam os municípios, de forma eficiente e com a maior celeridade possível.

JUSTIFICATIVA: A existência dos problemas elencados exige a atuação da Administração Municipal, para **assegurar a segurança dos usuários da via, bem como dos moradores do entorno**. Também, para **assegurar o acesso aos bens e serviços, que são prestados pelas empresas** instaladas nas imediações da BR-369 e que dependem da via marginal de acesso à rodovia BR-369, para o desempenho de suas atividades econômicas. **Para atender com segurança a população que transita por aquela via, para ir para o trabalho, ou no retorno aos seus lares**. Destacando, que alguns moradores do entorno já foram afetados de com o alagamento de seus imóveis e residências, devido a aparente ineficiência do sistema de drenagem pluvial que poderia ter ocasionado alagamento da via e atingindo residências. Por esta razão, se reivindica que sejam tomadas as providências necessárias para apurar se existem e quais seriam as eventuais não conformidades a serem sanadas.

PAULO JOSÉ BORGES CARDOSO
(Paulo do Raio-X)
Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE
CORBELIA


Discutido e Aprovado em :

Data: ____/____/____

Obtendo o seguinte resultado:

ANEXO DAS IMAGENS DOS PROBLEMAS QUE OCORREM NAS MARGINAIS DA RODOVIA BR 369,
NO TRECHO URBANO EM CORBÉLIA-PR DESDE O ANO DE 2020.

(Fonte: <https://www.dailymotion.com/video/x7s7h59>).





Na 2ª edição

Marginal da BR-369 é tomada por água em Corbélia e residências também são atingidas

CGN - Central Gazeta de Notícias

Seguir

Marginal da BR-369 é tomada por água em Corbélia e residências também são atingidas:



Na 2ª edição

Marginal da BR-369 é tomada por água em Corbélia e residências também são atingidas

CGN - Central Gazeta de Notícias

Seguir

Marginal da BR-369 é tomada por água em Corbélia e residências também são atingidas:

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA

marginal em BR manutenção é n

marginal br 369 corbélia - Pesq

Marginal da BR-369 é tomada po

cgcn.inf.br/noticia/87745/marginal-da-br-369-e-tomada-por-agua-em-corbélia-e-residências-também-são-atingidas

CGN

CASCABEL PARANÁ BRASIL ENTRETENIMENTO INTERNACIONAL ESPORTES ACHADOS E PERDIDOS EMPREGOS

Q

Em um dos vídeos, é possível ver a via marginal da BR-369, onde foram realizadas obras há pouco tempo.

Nas imagens, o morador tenta mostrar a situação encontrada na via, qual foi tomada pela água. Com o fato, parte do escoamento estava sendo para dentro de alguns lotes.

Em outra imagem é possível ver alguns motoristas voltando de ré, pois não conseguiram atravessar o trevo. Mais à frente, no mesmo vídeo, é possível ver um carro que ficou parcialmente encoberto pela água.

PUBLICIDADE

Anúncios Google

Enviar comentários

Anúncio? Por quê?

Alagamento.jpg

img_20220130_20...

Marginal da BR...mhtml

Exibir todos



IMAGENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.
(Imagens obtidas na internet)



Acima, as imagens mostram o veículo com seus ocupantes, em meio ao alagamento. No veículo entre os ocupantes estavam crianças e idosos com mobilidade reduzida. Evidenciando a situação de severo risco contra a integridade da saúde e da vida.

Nesta foto o veículo e seus ocupantes ficaram suspensos na beirada de um buraco enorme, que se abriu, repentinamente, na via marginal de acesso à rodovia BR-369, supostamente, devido à ineficiência do sistema de drenagem pluvial, que resultou em enxurrada que causou o desabamento. A perícia técnica poderá esclarecer as causas para verificar a se, eventualmente, houve a ocorrência de lançamento irregular de calha pluvial, e/ou se o sistema de drenagem pluvial é ineficiente. Para sejam tomadas as medidas cabíveis.



Foi necessário utilizar um trator para conseguir remover o veículo que ficou pendurado na margem do buraco.





A perícia pretendida poderá esclarecer as causas do problema, e elucidar para que seja sanado da forma mais célere possível.